ISS Global / تقرير حادث

الرياض / برج صندوق الاستثمارات العامة PIF

أضرار أعقبت تهديدًا صاروخيًا حوثيًا في 19 نوفمبر 2026

تاريخ الإصدار	الفترة المشمولة
2026-11-20	حادث 19 نوفمبر. شملت المراجعة التقارير المتاحة حتى 20 نوفمبر 2026، الساعة 21:55 GMT، الموافق 21 نوفمبر، الساعة 00:55 بتوقيت السعودية (UTC+3).

أكدت السلطات السعودية وقوع أضرار في برج بالمركز المالي وفي مبانٍ مجاورة. وتحدد التقارير والصورة الرسمية المبنى المتضرر بأنه برج صندوق الاستثمارات العامة PIF، مقر الصندوق السيادي للمملكة.

سجل موجز للحادث يميز بين الأضرار المؤكدة، وإسناد المسؤولية في البيان الرسمي، والرواية المنشورة عن إصابة صاروخية، والمسائل التي لم تُحسم بشأن كيفية وقوع الأضرار.[1] [3] [4]

ترجمة إلى العربية الفصحى عن الإصدار الإنجليزي. روجعت بمساعدة نموذج لغوي، ولم يعتمدها مترجم بشري.

01 / الملخص التنفيذي

الوقائع ودلالاتها الأمنية

التاريخ	المكان	الدولة
19 نوفمبر 2026. نُشر بيان الدفاع المدني الساعة 18:15 بتوقيت الرياض (15:15 GMT).[1]	برج صندوق الاستثمارات العامة PIF، مركز الملك عبدالله المالي (KAFD)، الرياض. [3] [6]	**المملكة العربية السعودية**

الوقائع

نسب الدفاع المدني الهجوم إلى الحوثيين، وأفاد بوقوع أضرار مادية في عدد من الطوابق ومبانٍ مجاورة، دون الإبلاغ عن إصابات. وحددت رويترز البرج المتضرر بأنه مقر صندوق الاستثمارات العامة PIF.[1] [3]

الدلالة الأمنية

تقييم ISS Global. تثير الأضرار والقيود المفروضة على الدخول إلى مركز مالي بارز مخاوف تتعلق باستمرارية الأعمال وسلامة المدنيين، تتجاوز المبنى المتضرر نفسه.[2] [3]

خلاصة التقييم

تُسجل الأضرار بوصفها واقعة مؤكدة، مع إسناد التأكيد إلى البيان السعودي. وتُحفظ رواية الإصابة الصاروخية المنشورة ورواية التحالف عن الشظايا بوصفهما وصفين منفصلين لآلية الضرر، لكل منهما مصدره.[1] [2] [3]

02 / أطلس الموقع

الرياض والمركز المالي



الخريطة .1 السياق الإقليمي. تمثل العلامة موضعًا مرجعيًا تقريبيًا لمحيط مركز الملك عبدالله المالي KAFD وبرج صندوق الاستثمارات العامة .PIF[6] [7] [8]




الخريطة .2 السياق المكاني للمركز المالي، وليس إحداثيات نقطة إصابة. أُبقيت إشارة الشمال ومقاييس المسافة الجيوديسية ونسب البيانات إلى مزودها. جرى الحصول على الخريطة في 20 نوفمبر .2026[6] [7] [8]

صور الخرائط ملكية فكرية لشركة Esri، وتُستخدم هنا وفق شروطها لاستخدام الخرائط الثابتة في التقارير. حقوق النشر © 2026 لشركة Esri والجهات المانحة لها التراخيص. جميع الحقوق محفوظة. الإحداثيات المدخلة وفق WGS84، والعرض بإسقاط .Web Mercator لم يُستنتج موقع إطلاق أو مسار طيران.[9]

03 / تسلسل الوقائع والصور

الأضرار مؤكدة وآلية حدوثها لم تُحسم



الصورة .1 صورة رسمية للأضرار نشرتها وكالة الأنباء السعودية SPA في 19 نوفمبر. تظهر أضرار في الزجاج الخارجي وعناصر الواجهة. لا تتيح الصورة التمييز بين إصابة صاروخية وأضرار ناجمة عن شظايا. وقت التقاطها غير متاح.[1] [4]

التسلسل، 19 نوفمبر	التطور وفق التقارير
الساعات الأولى من اليوم؛ التوقيت الدقيق غير متحقق منه	سمع سكان دويًا قويًا. وأفاد التحالف لاحقًا بتهديد صاروخي وسقوط شظايا.[3]
التقرير الأولي لرويترز، 13:30 IST / 11:00 بتوقيت الرياض	حددت مصادر المبنى بأنه برج صندوق الاستثمارات العامة PIF؛ ووصف شاهد لرويترز إخلاء المركز المالي ووجود مركبات طوارئ.[2]
18:15 بتوقيت الرياض / 15:15 GMT	تنشر وكالة SPA بيان الدفاع المدني عن الأضرار وعدم الإبلاغ عن إصابات.[1]
تقارير لاحقة؛ توقيت إعلان المسؤولية غير متحقق منه	تنقل رويترز إعلانًا حوثيًا عن تنفيذ هجومين على المركز المالي، أحدهما فجرًا والآخر مساءً. ولا يثبت ذلك وقوع إصابتين في البرج.[3]

لم تتضمن النسخة الأولى لرويترز إعلانًا حوثيًا للمسؤولية، ثم أُدرج إعلان في التقارير اللاحقة. وهذه مراحل في نشر المعلومات؛ أما وقت نشر البيان الرسمي فليس وقت الضربة.[2] [3]

04 / التقييم وأولويات الأدلة

ما يدعمه سجل الحادث

المسألة	التقييم
تحديد المبنى	تحدد رويترز ووكالة فرانس برس AFP المبنى بأنه برج صندوق الاستثمارات العامة .PIF ويشير نص الدفاع المدني إلى برج في المركز المالي، بينما توفر الصورة المرفقة سياقًا بصريًا. [1] [3] [4]
آلية حدوث الأضرار	تنقل رويترز عن مصادر وصفًا لإصابة بصاروخ قادم، بينما يتحدث التحالف عن شظايا. ولا تحسم الروايات العلنية التي خضعت للمراجعة تسلسل الأحداث الذي أدى إلى الضرر.[2] [3]
الحجم والتبعات	يذكر مركز الملك عبدالله المالي KAFD أن ارتفاع البرج 385 مترًا وأنه يضم 80 طابقًا. ولا تقيس هذه المواصفات أثر الانفجار أو مدى تغلغل الأضرار، ولا تحدد السلامة الإنشائية.[6]

إسناد المسؤولية وحدود الأدلة

يدعم الإسناد السعودي وإعلان المسؤولية الحوثي المنقول في التقارير تسجيل ضلوع الحوثيين بوصفه معلومة منسوبة إلى مصادرها. ولا يثبتان طراز الصاروخ أو رأسه الحربي أو موقع إطلاقه أو تسلسل اعتراضه. وقدمت رويترز ووكالة فرانس برس AFP تغطيتين صحفيتين منفصلتين، مع احتمال تداخل مصادرهما غير المسماة.[1] [3] [4]

أفادت تقارير بتضرر معلم آخر في المركز المالي، هو مبنى لأرامكو، في 8 نوفمبر. ويدعم ذلك القلق من تكرر تعرض المركز للخطر، لكنه لا يثبت تطابق الأسلحة أو دقة الاستهداف أو تماثل آلية حدوث الأضرار.[2] [5]

المعلومات الاستخبارية الداعمة للتحقيق

تقييم .ISS Global في سجل مُعد للاستخدام في Dfuze، يُربط الحادث بالبرج والمركز المالي والبيان الرسمي والصورة وإعلان المسؤولية المنسوب إلى مصدره. وتُفصل فرضيات آلية الضرر عن النتائج المعتمدة. ولا يُحوَّل الإعلان المنقول عن هجومين إلى ضربتين مثبتتين على البرج.

تتمثل المعلومات الأجدى في المرحلة التالية في نتائج فحص مختص للأضرار والشظايا، وتوقيت موثَّق للحادث، ومدة القيود على الدخول، وتحديث من صندوق الاستثمارات العامة PIF بشأن استمرارية الأعمال. ولا تتيح هذه المجموعة من المصادر تحديد السلامة الإنشائية أو حجم الخسائر المالية أو مدى تعطل الأعمال.

النطاق. موجز حادث يستند إلى مصادر مفتوحة، وليس فحصًا جنائيًا للأدلة. تعتمد النسختان الإنجليزية والعربية الفصحى الموعد النهائي نفسه للمصادر. وفُحصت الصورة كما نُشرت، دون الاستناد إليها لتحديد السلاح. ولا تدعم الأدلة استنتاج وجود عبوة ناسفة مرتجلة IED، ولذلك لم يُدرج تحليل للمكونات.

سجل المصادر

المصادر 01–05

يوضح السجل أصل كل رواية وحدود الاطلاع عليها. وتكرار نشر البيان لا يشكل دليلاً مستقلاً.

01

Civial Defesne: Houthi Terrorist Attack on Riyadh Financial District Tower Causes Material Damage, No Injuries

وكالة الأنباء السعودية / الدفاع المدني السعودي · 19 نوفمبر 2026، 18:15 بالتوقيت المحلي / 15:15 GMT

أصل الرواية. بيان أصلي للدفاع المدني وصورة منشورة · أُبقيت كتابة العنوان الأصلي كما وردت. قُرئ البيان كاملًا من البيانات الوصفية للصفحة بعد استرجاعها مباشرة من الموقع العام؛ ولم يُظهر الاستخراج النصي للويب محتوى البيان. نُزلت الصورة من شبكة توزيع المحتوى التابعة لوكالة .SPA ولا يمثل الإسناد الرسمي تأكيدًا مستقلًا قائمًا على فحص الأدلة.

https://www.spa.gov.sa/en/N2731674

02

Riyadh skyscraper housing Saudi wealth fund damaged in Houthi strike, sources say

رويترز عبر ThePrint · 19 نوفمبر 2026، 13:30 IST

أصل الرواية. تقرير أولي لرويترز يستند إلى مصادر وشاهد · قُرئ النص المعاد نشره كاملًا. يمثل مرحلة أولية من التغطية، قبل إدراج إعلان حوثي للمسؤولية. وينتمي إلى أصل التغطية نفسه لرويترز في المصدر .3

https://theprint.in/world/riyadh-skyscraper-housing-saudi-wealth-fund-damaged-in-houthi-strike-sources-say/3102945/

03

Riyadh’s tallest skyscraper hit in Houthi strike on Saudi wealth fund HQ

رويترز عبر StreetInsider · يحمل التقرير تاريخ 19 نوفمبر 2026؛ وتحتفظ الصفحة بالطابع الزمني 18 نوفمبر، 22:17 EST

أصل الرواية. تقرير محدَّث لرويترز · قُرئ النص كاملًا. تظهر الإعلانات الحوثية اللاحقة في المتن المحدَّث. والطابع الزمني للصفحة ليس وقت التحديث أو الهجوم. تعذر استرجاع الأصل مباشرة من رويترز.

https://www.streetinsider.com/Reuters/Riyadh%E2%80%99s%2Btallest%2Bskyscraper%2Bhit%2Bin%2BHouthi%2Bstrike%2Bon%2BSaudi%2Bwealth%2Bfund%2BHQ/27371744.html

04

السعودية تؤكد تضرر برج في المركز المالي بالرياض جراء هجوم حوثي

وكالة فرانس برس AFP عبر بوابة الوسط · الحادث في 19 نوفمبر 2026؛ لم يظهر تاريخ الصفحة في النص المستخرج

أصل الرواية. تغطية لوكالة فرانس برس AFP وإعادة نشر للبيان السعودي · قُرئ النص العربي كاملًا وتُرجم لأغراض التحليل. يحدد برج صندوق الاستثمارات العامة PIF وينقل، على نحو منفصل، روايات شهود. جرت مطابقة الأسماء وصفة المعلومات المنسوبة إلى أصحابها مع المصادر الإنجليزية.

https://alwasat.ly/news/485627

05

Saudi Arabia releases first images of damage to skyscraper after Houthi attack

Gulf Business؛ غاريث فان زيل · 19 نوفمبر 2026

أصل الرواية. بيان وكالة SPA وتحديد المبنى استنادًا إلى الوكالات الإخبارية · قُرئ مقال الحادث كاملًا. تتضمن الصورة المدرجة فيه تكبيرًا دائريًا لأحد التفاصيل؛ واستُخدمت بدلًا منها الصورة الأصلية لوكالة .SPA واستُبعدت المقالات اللاحقة غير المرتبطة بالحادث في موجز الأخبار.

https://gulfbusiness.com/en/2026/saudi-arabia/saudi-arabia-releases-photo-pif-tower-damage-riyadh/

سجل المصادر

المصادر 06–09

يوضح السجل أصل كل رواية وحدود الاطلاع عليها. وتكرار نشر البيان لا يشكل دليلاً مستقلاً.

06

Lifestyle Directory / PIF Tower

مركز الملك عبدالله المالي · دون تاريخ؛ جرى الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2026

أصل الرواية. وصف صادر عن الجهة المشغلة للمركز المالي · مواصفات المبنى فقط. العنوان المشترك في الدليل ليس إحداثيات نقطة إصابة. مصدر مستقل عن روايات الهجوم.

https://www.kafd.sa/en/lifestyle/directories?default-category=Landmarks&directoryItemTitle=PIF+Tower

07

Capital Market Authority Headquarters, Q13892708

Wikidata · جرى الاطلاع على السجل الحالي في 20 نوفمبر 2026

أصل الرواية. مرجع جغرافي · مرجع للمبنى باسمه السابق، عند 24°45′46″ N، 46°38′25″ E. استُخدمت عمدًا علامة تقريبية لسياق المركز المالي، وقورنت بالموقع الجغرافي لدى الجهة المشغلة لـ KAFD وبالخريطة.

https://www.wikidata.org/wiki/Q13892708

08

World Topographic Map / MapServer

Esri · جرى الوصول إلى الخدمة في 20 نوفمبر 2026

أصل الرواية. خدمة خريطة أساس أصلية · صور خرائط ثابتة مصدَّرة بدقة 760 × 1600 بكسل. حُفظت سجلات حدود العرض والعلامة المحوَّلة إلى إسقاط الخريطة ومقياس المسافة الجيوديسي. وتظهر على الخرائط نسب البيانات كاملة إلى مزودها.

https://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/MapServer

09

Terms of use for static maps

Esri · جرى الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2026

أصل الرواية. الشروط الأصلية لمزود الخدمة · استخدام خرائط ثابتة في التقرير مع نسبها إلى مصدرها. دون إعادة بيع الخرائط منفردة أو إعادة توزيع مربعات الخريطة. روجعت شروط الاستخدام لهذا التقرير.

https://doc.esri.com/en/arcgis-online/latest/reference/static-maps.html